

전산화단층촬영장치 정밀검사(3년) 결과서

장비고유번호		3260000-02-201102-00001
의료기관	명칭	고신대학교복음병원
	주소	부산 서구 암남동 고신대학교복음병원 영상의학과

위의 장비에 대한 검사 결과를 아래와 같이 통보합니다.

◆ 인력 검사

검 사 결 과	적합				
특이사항(부적합사유)					
인력상황					
성명	주민등록번호	근무 시작일 ~ 종료일	면허(자격)종별	면허(자격)번호	전속/비전속
강희	19810730	2017. 12. 14 ~	영상의학과 전문의	2831	전속
김위진	19691005	2021. 11. 01 ~	방사선사	10145	전속
심준현	19860925	2014. 02. 01 ~	방사선사	30450	전속
김정훈	19821227	2023. 01. 01 ~	방사선사	32108	전속
		~			
		~			

◆ 시설 검사

검사결과	적합				
특이사항(부적합사유)					
자체병상수	844				
공동활용병상수					
공동활용의료기관					
의료기관명	종류(종별)	허가(신고) 병상수	주소	전화번호	비고

◆ 정도관리기록검사

검사결과	적합		
특이사항(부적합사유)			
검사 항목 및 결과			
검사항목	결과판정	검토의견	

매일검사	적합	이상없음
매주검사	적합	이상없음
3개월검사	적합	이상없음
6개월검사	적합	이상없음
1년검사	적합	이상없음

◆ 팬텀 영상 검사

검사결과	적합
특이사항(부적합사유)	
검사 항목 및 결과	
검사항목	결과판정
물의 CT 감약 계수	적합
노이즈	적합
균일도	적합
공간 분해능	적합
대조도 분해능	적합
슬라이스 두께	적합
인공물	적합

◆ 임상영상검사

검사결과	적합		
특이사항(부적합사유)			
검사 항목 및 결과			
구분	검사항목	내용	결과판정
두부	일반정보항목	표지	적합
	장비및 방사선피폭관리	장비기준	적합
		방사선피폭관리	적합
	영상정보항목	인공물	적합
		영상스캔범위	적합
		영상재구성 적정성	적합
		절편두께 적정성 및 다평면 영상의 적정성	적합
		해상도 및 대조도	적합
		뇌혈관 조영술	적합
일반흉부	일반정보항목	표지	적합
	장비및 방사선피폭관리	장비기준	적합
		방사선피폭관리	적합
	영상정보항목	인공물	적합

		영상스캔범위	적합
		조영제 표시	적합
		조영증강의 적정성	적합
		영상 재구성 적정성	적합
		절편두께 및 다평면 영상의 적정성	적합
		해상도 및 대조도	적합
저선량 흉부	일반정보항목	표지	적합
	장비및 방사선피폭관리	장비기준	적합
		방사선피폭관리	적합
	영상정보항목	인공물	적합
		영상스캔범위	적합
		영상재구성 적정성	적합
		절편두께 적정성 및 다평면 영상의 적정성	적합
		해상도 및 대조도	적합
역동적 조영증강 간	일반정보항목	표지	적합
	장비및 방사선피폭관리	장비기준	적합
		방사선피폭관리	적합
	영상정보항목	인공물	적합
		영상스캔범위	적합
		다중시기 영상구성	적합
		조영제 표시	적합
		영상 재구성 적정성	적합
		절편두께 및 다평면 영상의 적정성	적합
		해상도 및 대조도	적합
형부	공문		



한국의료영상품질관리원은 최상의 검사서비스와 체계적이고 정확한 품질관리검사를 시행하기 위하여 ISO 9001:2008 품질경영시스템을 인증 받았습니다.